



# 1. Arbeitsfortschritt 2007

## Übersicht über die laufenden Baustellen, Stand Dezember 2007




Übersicht über die Baustellen im Jahr 2007/08



Sommer 2007:  
 Restaurierung des Turmachtecks Ost/Nordost/Südost inklusive Treppentürmchen aussen, zusätzlich Nord- und Südseite sowie Restaurierung Helm Fuss


ab Winter 2007/08:  
 Innen- und Aussenrestaurierung Diesbachkapelle  
 Innen- und Aussenrestaurierung Chorfelder 110 und 120 Süd inkl. neue Schutzverglasungen



- 1 Restaurierung Helm Fuss
- 2 Restaurierung Turmachteck  
 1. Etappe Ost/Nordost/Südost (inkl. Treppentürmchen)
- 3 Turmachteck  
 2. Etappe Süd/Nord
- 4 Restaurierung Chorfialen
- 5 Restaurierung Chor,  
 Felder 110+120/225/311 innen und aussen und Pfeiler 115/220/311 und 130/225/311
- 6 Restaurierung Fenster 50/205/311 Süd (Diesbachkapelle) inkl. Pfeiler 55/205/311

# 1. Arbeitsfortschritt 2007


## Arbeitsfortschritt Turmachteck 2005 - 2007



Restaurierungsetappen:

- 2005 / 2006
- 2007

Aufmörtelungen, Ausgeführt durch (mit Datum):



Bereichskartierung: Abschnitte, die von den einzelnen Mitarbeitern aufgemörtelt wurden