


Inhaltsverzeichnis

Bericht des Münsterbaukollegiums	3
1. Übersicht über die laufenden Baustellen 2009	5
2. Hauptbaustelle Turm	6
2.1 Restaurierung / Konservierung oberes Achteck	
Fertigen und Versetzen von Vierungen, Ausfugen, Aufmörteln	
Restaurieren der Eckfialen Nordwest und Südwest	
Übergang Helm - Turmachteck	
Historische Brandmeldeanlage am Turmwachtgeschoss?	
2.2 Restaurierung / Konservierung unteres Achteck	10
Exkurs	
Impressionen von den Arbeiten am unteren Achteck	
Überprüfung von erfolgten Massnahmen, Qualitätssicherung	
2.3 Gewölbehalle von Daniel Heintz	14
Reinigung und Retuschieren der Rippen und Kappen	
2.4 Konservierung Fassaden Bereich Turmwohnung	15
2.5 Fund Blechdose	16
3. Chorbereich, 1. Etappe 2008-2009	17
3.1 Abschluss der Fassadenrestaurierung	17
Vierungen	
Chorfialen	
Dokumentation	
3.2 Glasmalereien Stefanusfenster und Christusfenster (L. Stantz 1865-68)	22
Innovatives Reinigungskonzept	
Fotodokumentation	
Montage der Schutzgitter	
4. Chorbereich, 2. Etappe 2009-2010	26
4.1 Restaurierung Natursteinbereiche innen und aussen	26
Schadenskartierung, Reinigung, Festigung, Aufmörtelung Brüstung,	
Abbau Schaftstücke	
4.2 Glasmalereien des Mittelfensters und des Bibelfensters	29
Scheiben im Masswerk des Mittelfensters (1883)	
Scheiben im Masswerk des Bibelfensters (15. Jh.)	
Kopfscheiben des Mittelfensters	
Zustand der Schutzverglasungen von 1947	
5. Lombachkapelle, Seitenschiff 60/210-220/311	31
Vera Ikon	
Ausblick: Lombachkapelle 60/210/311	

6. Diesbachkapelle 50/210/311	35
Abschluss der Restaurierungsarbeiten innen	
7. Wissenschaftliche Begleitung und Versuche	37
7.1 Oberflächenschutz	37
Prüfkörper auf dem Dach der «Fenaco»	
Historische Behandlungsversuche?	
7.2 Versuchskörper Zwischengalerie	40
7.3 Kernmörtel: Verbesserung Frostbeständigkeit	41
8. Allgemeiner Gebäudeunterhalt	42
8.1 Schutzroste für die Galerien der Nordseite	42
8.2 Leistungen im Auftrag der Münsterkirchgemeinde	43
Modifikation an den Sakristeifenstern	
Reinigung der Sandsteinböden	
Erweiterung Orchesterbeleuchtung	
8.3 Periodische Kontrollgänge	45
9. Leistungen für Dritte	48
Musterflächen / Beratung Dreilinden Luzern	
Versuche am Stürlerhaus	
Abgüsse Carbastiftung	
10. Sicherheitskonzept	51
Erste organisatorische Massnahmen	
Notfallorganisation	
Massnahmen am Bau	
Kontrollgänge mit dem Bauingenieur	
11. Öffentlichkeitsarbeit	54
Medienpräsenz	
Führungen, Vorträge, Lehrtätigkeit	
Dombaumeistertagung 2008: Tagungsakten	
Jährliche Pressekonferenz der Berner Münster-Stiftung	
12. Grundlagen, Archiv, Dokumentation	58
12.1 Das Fotogrammetrieprojekt: kurz vor dem Abschluss	
12.2 Plandatenbank: eine Pionierarbeit	
Personalblatt Berner Münster-Stiftung, Stand 31.05.2010	60
Impressum	62



Impressum

Herausgeber	Berner Münster-Stiftung, Bern
Materialien und Bearbeitung	Hermann Häberli, Architekt ETH/SIA, Münsterarchitekt Annette Loeffel, Architektin ETH, Stv. Münsterarchitektin Peter Völkle, Betriebsleiter Münsterbauhütte
Texte	Christoph Schläppi, Architekturhistoriker Annette Loeffel Peter Völkle
Layout	Annette Loeffel Martina Gasparini, Architektin ETH, Administration
Mitarbeit	Rebekka Bachmann, Architektin FH
Fotos/Pläne	sofern in der Bildlegende nicht anders bezeichnet: Berner Münster-Stiftung
Korrekturen	Dr. Jürg Schweizer, Präsident Münsterbaukollegium Prof. Dr. Bernhard Furrer, Mitglied des Münsterbaukollegiums
Druck	Kumpli Druck und Werbetechnik AG, 4512 Bellach
Kontaktadresse	Münsterbauleitung Bern, Hermann Häberli, Münsterarchitekt Geschäftsleitung Münsterbauhütte Wasserwerksgasse 7, Postfach, 3000 Bern 13 Tel. 031 318 47 17, Fax 031 318 47 27 www.bernermuensterstiftung.ch e-mail: info@haeberli-architekten.ch
Weitere Berichte	Als PDF herunterzuladen unter www.bernermuensterstiftung.ch