

Höhere Gewalt Hochwasser

Hochwasser in der Münsterbauhütte am Langmauerweg, Auffahrt 1999.

Fazit: Dank ausserordentlichem Einsatz der Münsterbauhütte „Schlimmeres“ abgewehrt. Ersatz / Verbesserung Boden Werkstatt II für Sommer 2000 vorgesehen.



Zugang zur Münsterbauhütte



Boden Werkstatt II

Höhere Gewalt Sommerhütte

Aufbau 1993:
Die Münsterbauhütte errichtet mit viel Engagement und Eigenleistungen den kompletten Holzbau



Ende Oktober 1999:
Entfernung weitgehend durch Dritte.



Oben: Aufbau 1993



Letzte Spuren

Entfernung 1999

Höhere Gewalt

Sturm

Lothar 26.12.1999

Schadensbilanz

Am Münster:

- kleinere „Ziegellöcher“ im Hauptdach

Im Steinbruch:

- geringer Schaden an Infrastruktur, grosse Unordnung, viel Arbeit

Münsterbauhütte:

- kleiner Schaden am Dach



Steinbruch



Verfallener Wurzelstock einer Pappel vor der Münsterbauhütte
Links: Sturz auf den Wagenpark des Nachbarn



Steinbruch Eingangsbereich