



01: Mittelschiff mit eingebauter Arbeitsplattform für die Restaurierung des Mittelschiffgewölbes, Zustand Berner Münster 2021-2024. Blick Richtung Chor.
Foto: Berner Münster-Stiftung, Bern.



02: Blick ins Mittelschiffgewölbe von unten, Zustand 2017.
Foto: Nick Brändli, Zürich.



03: Detailaufnahme Sprenging Mittelschiffgewölbe, Zustand 2021.
Foto: Nick Brändli, Zürich.



04: Detailaufnahme Wappenstein Mittelschiffgewölbe, Rosette H. Bernnhartt von Wattenwill 1573, Zustand 2021.

Foto: Nick Brändli, Zürich.



05: Schäden an Metallaufgaben, Wappenstein Bernhard von Wattenwyl 1573. Zustand 2020.
Foto: Dipl. Restauratorin Cornelia Marinowitz, Tengen (D).



06: Reinigungsprobe 2020. Trockenreinigung mit Latexschwamm.
Foto: Berner Münster-Stiftung, Bern.