

Unter anderem Orgellettnerfront

Restaurieren der Orgellettnerfront
und versetzen der Brüstung



Links: Versetzen der
Brüstung



Rechte Seite: Entste-
hung Laubwerk

Links: Entstehung
Krabbe an Ort gehau-
en

Unter anderem Westgerüstdach, Steinhauergewerbe

Abdichtung der Anschlüsse Westgerüstdach an Fialen.
Die offene Westwand nimmt keinen Schaden mehr.




Kritische Blicke, offene und konstruktive Aussprache, beim Treffen mit dem Berner Steinhauergewerbe in luftiger Höhe, am 17. November 1999



Unter anderem Obergadenfenster, nördliches Westportal



Masswerke vor
Abtransport und
Einlagerung im Depot
Aegerten



Links: Südseitig
Gerüstabbau
Obergadenfronten E
und F

Rechts: Sicherung
Rundstäbe nördliches
Westportal

