


- Nr. 1 Ergebnis Chorgewölbe
- Nr. 2 Ergebnis Gewölbe Erlach-Ligerz
- Nr. 3 Ausschnitt Kontrollmessung 2000
- Nr. 4 Beispiel Schadenserfassung Chorfialen
- Nr. 5 Beispiel Schadenserfassung  
Längsfassaden
- Nr. 6 Stiftungsrat, Münsterbauhütte,  
Münsterbauleitung




## Grobuntersuchung Chorgewölbe, Münster Bern vom 22. bis 25.2.2000

Berner Münster-Stiftung  
 Hermann Häberli, Münsterarchitekt  
 Wasserwerksgasse 7, 3011 Bern  
 Tel. 031 381 47 17, Fax 031 318 41 27  
 23.2.2001 MM/MW

Legende:

- Verputz hohl (Quantitative Aussage)
  - Verputz lose / abgestossen (Quantitative Aussage)
  - Alter Flick (Quantitative Aussage)
  - Fugen unten leicht offen (Symbol)
- Aufnahmen 22.-25.2.2000 A. Buri / H.R. Nussbaum

## Anhang 1




## Grobuntersuchung Gewölbe über Erlach-Ligerz-Kapelle vom 2.+3. Mai 2000

Berner Münster-Stiftung  
Hermann Häberli, Münsterarchitekt  
Wasserwerksgasse 7, 3011 Bern  
Tel. 031 318 47 17, Fax 031 318 47 27  
20.6.2000, erg.23.2.2001/MM

Legende:

- Verputz hohl (Quantitative Aussage)
- Verputz lose / abgestossen (Quantitative Aussage)
- grössere Schäden
- Fugen unten leicht offen
- Gipsmarken 4.5.2000








Optisch schlechter Putz. Beim Abklopfen guter Zustand.  
Absprengungen in den Fugen wegen Rost.  
4.5.2000 A.Buri / H.R. Nussbaum



Ausschnitt aus:  
**Geodätische Deformationsmessungen**

Deformationen zwischen der Nullmessung vom Mai 1994 und der 2. Kontrollmessung vom August 2000  
 Lageverschiebungen 10 : 1 d.h. 1cm entspricht einer tatsächlichen Lageverschiebung am Objekt von 1mm  
 Bichsel + Partner AG

**Anhang 3**



Risse

Abplatzungen

Verwittert

Abgebrochen

Fugen gelöst / Schräglage



Berner Münster, Kontrollgang Chorfialen 11.+12. September 2000, Münsterbauhütte/-Bauleitung, BvW

Anhang 4

Berner Münster-Stiftung, Tätigkeitsbericht 2000

## Stiftungsrat Berner Münster-Stiftung (BMS) im Jahre 2000



Präsident:  
Liener Arthur  
Dr. phil. nat.



Vizepräsident:  
Guggisberg Adrian  
Baudirektor Stadt Bern



Quästorin:  
Lehmann Veronika  
Präsidentin des  
Kleinen Kirchenrats



Sekretärin:  
Bauer Marianne



Marti Markus  
Präsident des  
Münsterkirch-  
gemeinderates



Weber Berchtold  
Gymnasiallehrer

## Münsterbaukollegium (MBK)



von Fischer Marie  
Dr. jur.  
Vertreterin  
Bürgergemeinde Bern



Giger Theres  
Adjunktin



Präsident MBK:  
Dr. Schweizer Jürg  
Denkmalpfleger des  
Kantons Bern



Dr. Furrer Bernhard  
Denkmalpfleger der  
Stadt Bern



Schläppi Christoph  
Architekturhistoriker

## Münsterbauhütte (MBH)



Hänni Martin  
Hüttenmeister /  
Steinmetz / Bildhauer



Buri Alfred  
Hüttenmeister Stv. /  
Steinhauer /  
Ausbildungsinstruktor



Nussbaum Hans-Rudolf  
Vorarbeiter  
Münsterbaustelle  
Steinhauer



Aeschbacher Ulrich  
Sägen / Fräsen  
Steinmetz



Brügger Killian  
Steinmetz-Bildhauer /  
Ausbildungsinstruktor



Dubach Andreas  
Steinhauer



Fedier-Grossenbacher  
Gerda  
Steinmetzin / Holz-  
bildhauerin



Glatz Anton  
Steinabbau  
Mechaniker




Klopfenstein  
Hans-Ulrich  
Kranführer /  
Hilfsmaschinist



Maurer Marcel  
Steinmetz



Lotz-Mühlethaler  
Hans-Rudolf  
Steinmetz / Stein-  
bildhauer



Reber Martin  
Steinhauer



Schmutz Pascal  
Steinmetzmeister



Schwegler Marcel  
Steinmetz



von Waldkirch Barbara  
Steinmetzin



Wüthrich Hanspeter  
Hilfsmaurer



Maurer Matthias  
Steinhauerlehrling



Schildknecht Niklaus  
Steinhauerlehrling

## Münsterbauleitung (MBL)



Fürst Yvonne  
Steinhauerlehrtöchter



Häberli Hermann  
Münsterarchitekt



Marti Monika  
Architektin HTL, NDS



Loeffel Annette  
Architektin ETH



Birkhofer Monika  
Sekretariat



Di Francesco Daniele  
Hochbauzeichnerlehrling