



# Übersicht über die laufenden Baustellen



Grundriss

*Winter 2011/2012*


Innen- und Aussenrestaurierung Brügglkapelle, inkl. Pfeiler 75 (1).

*Sommer 2012*

Restaurierung Turmhelm Innenseite und Aussen-  
seite (2), Sanierung Turmspitze (3), Restaurie-  
rung Turmhochwacht (4) und Haspelboden (5).


*Winter 2012/2013*

Chorfassade Nord, inkl. neue Schutzverglasungen  
und Voruntersuchung Innenbereich (6).




Südfassade


1



Nordfassade



Westfassade



Querschnitt